

! Conseils Pratique !


Si ARRET de l'installation à Bière de plus d'1 semaine.

procédure :

A la fermeture :

- 1) Fermer la bouteille de co2. (fig.1)
- 2) Débrancher les futs de bière. (fig.2)
- 3) Passer chaque ligne de bière sous EAU à l'aide des systèmes de rinçage.(si fermeture + de 15 jours). (fig.3)
- 4) Faire tremper les têtes de débit (plongeur) dans un sceau d'eau claire.(pendant toute la durée de fermeture) (fig.4)
- 5) Débrancher le groupe de froid "bière" (prise de courant secteur, si fermeture + de 15 jours). (fig.5)

A la réouverture :

- 1)  Rebrancher le groupe de froid "bière" Minimum 4h avant (prise de courant secteur, si fermeture + de 15 jours). (fig.5)
- 2) Sortir de l'eau les têtes de débit (plongeur), les manoeuvrer et nettoyer.(si nécessaire à l'aide d'une éponge).(fig.4)
- 3) Passer chaque ligne de bière sous EAU à l'aide des systèmes de rinçage. (fig.3)
- 4) Réouvrir la bouteille de co2. (délicatement pour éviter la surpression). (fig.1)
- 5) Rebrancher les futs de bière dans l'ordre et purger le circuit au robinet de la pompe à bière. (fig.2)
- 6) Une fois terminé, rebrancher 1 fut **neuf** (fig.2) et purger le circuit au robinet de la pompe à bière. (fig.6)

